











Einbaukoten ins Grundwasser Lachen


Hydrogeologisches Profil 1:2'000 / 200, Nr. 2

 "Mittelwasser-Treppelinie"
 "Bewilligungs-Treppelinie"

Bohrung:
 Kies, sandig, gut durchlässig
 Kies und/oder Sand, lehmig, mässig bis schlecht durchlässig
 feinkörnige Ablagerungen, wasserstauend

Einbauten:
 Piezometer:
 voll
 gelocht
 Wasserspiegel mit Datum
 Wasseraustritt
 kein Wasser, Rammloch verstopft

Profil Nr. 2 1:2'000 / 200



8710-B2-Profil2.ai

380 m ü.M.



Gez.	Kontr.	Datum
KD	SF	6.8.09

Beilage: 4.2

Bericht: 8710

Format: 30 x 105